



Alles komplett aus

EDELSTAHL



Artikel-Nr.: X31.73.VO.30
Zolltarifnummer: 84819000

EAN: 4067025056630

Shop-URL: <https://armag.de/X31.73.VO.30>

Submarke: optimo

Sortiments-Auswahl: Kernsortiment VA

[optimo Geschirrspül-Handbrause 1/2"](#)

- Geschirrspül-Handbrause 1/2" Edelstahl und rückschlagfrei
- Der Handgriff ist aus wärmeisoliertem, schwarzem fiberglasverstärktem Kunststoff
- Der Geschirrschutzring ist aus Gummi


Mehr Bilder zu "X31.73.VO.30"



Alles komplett aus
EDELSTAHL



Wartung Geschirrspülbrause X31.73.MO.30



Bitte bei regelmäßiger
Benutzung mindestens
1 x im Monat den
Ventilkolben fetten.0

1 Schritt: Abb. 7 (Ventilmutter)
mit einer Flachzange öffnen

2 Schritt: Abb. 6 (Feder)
herausnehmen
Beachte: Feder muss genauso
wieder eingesetzt werden

3 Schritt: Abb. 5 (Ventilkolben)
herausnehmen und die Gummi-
dichtung sowie den O-Ring fetten

4 Schritt: Abb. 5 wieder einsetzen
und mit dem Daumen "reindrücken"

5 Schritt: Abb. 6 einsetzen
(mit dem schmalen Anfang zuerst)

6 Schritt: Abb. 7 wieder mit einer
Flachzange schließen

In der Spülküche wird entgegen unseren allgemeinen Empfehlungen in der Einbau- und Wartungs-
anleitung sehr viel mit unverdünnten, fettlösenden Reinigungsmitteln gearbeitet, sodass bei nicht
sachgemäßer Mischung oder bei nicht ausreichender Nachspülung alle Armaturenteile mit klarem
Wasser die Fett-basierenden Verschleißteile noch innerhalb der Garantiezeit grob fehlerhaftig zer-
stören können.

Das ist zwar die Aufgabe der Mittel beim Reinigen der Spülküche, um mit der Zeit nicht im Fett und
Speisereste-Druck zu versinken. Allerdings kommt es dann sehr stark auf die Mischung und auf
das sofortige Nachspülen mit ausreichend klarem Wasser an, um die schnell auftretenden Probleme
einzudämmen. Gleichzeitig sollte man immer alle beweglichen Teile nachfetten, um eine lange
Lebensdauer zu gewährleisten.

Bei der Handbrause und dem Ventilkolben tritt das Problem verstärkt auf, denn die Hand-
brause kann sich selber nicht mit Wasser aus der Brause reinigen und muss unter dem
Auslauf und damit auch unter fließendem Wasser gründlich gespült werden. Nur wer kommt
schon von alleine auf die Idee das zu tun und wer tut es in der Praxis wirklich?

Wir als Hersteller der Produkte finden es sehr wichtig, dass Sie als unsere Kunden das Problem
verstehen und akzeptieren dass es keine endgültige und technische bessere Lösung dafür gibt.
In so einen Störfall sind die Endkunden dafür verantwortlich, die auch im Umgang mit den
Reinigungsmitteln zu schulen sind.

www.armag.de

A 124-028-013 Ventilkolben X31.73.MO.30 1

armag Reinhardtsried GmbH · Postfach 23 · D-71116 Gärtringen · Tel. 0 71 34 / 230 80 · Fax 0 71 34 / 232 034 · www.armag.de · info@armag.de



Alles komplett aus
EDELSTAHL



Alles komplett aus
EDELSTAHL